

Fanø Kommune
Teknisk Kontor
Skolevej 5
6720 Fanø
Att.: Annette FrederiksenRapportnr.: AR-23-CA-23055835-01
Batchnr.: EUDKVE-23055835
Kundenr.: CA0000094
Modt. dato: 30.06.2023

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt) - Andet
Prøvested: Pakhusbanken (kontrolst.) - 41 / 5563550110
Prøveudtagning: 30.06.2023 kl. 10:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S ZWM3
Analyseperiode: 30.06.2023 - 03.07.2023

Lab prøvenr:	835-2023-81279783	Enhed	DL.	Metode	²⁾ Urel (%)
--------------	-------------------	-------	-----	--------	------------------------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	A
Info	Se kommentar			*	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Batchkommentar:

Der er ingen prøve udtaget, da der ingen havskum var på stranden på prøvetagningstidspunktet.

Kopi til:

Esbjerg Kommune, Torvegade, analysedata@esbjerg.dk, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

03.07.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk
Lotte Marianne Faber
Kunderådgiver Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

²⁾: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

²⁾: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.