

**Fanø Kommune**  
**Teknisk Kontor**  
**Skolevej 5**  
**6720 Fanø**  
**Att.: Annette Frederiksen**

**Rapportnr.:** AR-23-CA-23061003-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23061003  
**Kundenr.:** CA0000094  
**Modt. dato:** 14.07.2023

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvested:** Fanø Bad, nedkørsel til strand DKBW1586 - 43 / 5563550200  
**Prøveudtagning:** 14.07.2023 kl. 11:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S ZWM3  
**Analyseperiode:** 14.07.2023 - 16.07.2023

| Lab prøvenr:                      | 835-2023-81279866             | Enhed      | DL. | Metode               | Urel (%) <sup>a)</sup> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------|------------------------|
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |     |                      |                        |
| Escherichia coli                  | < 15                          | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998      | 0.11 <sup>a)</sup>     |
| Intestinale enterokokker          | 15                            | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998      | 0.11 <sup>a)</sup>     |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |     |                      |                        |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |     | DS/EN ISO 19458:2006 | A                      |
| pH                                | 8.2                           | pH         |     | DS/EN ISO 10523:2012 | A                      |
| Vandtemperatur                    | 19.0                          | °C         |     | DS/EN ISO 19458:2006 | A                      |
| Vanddybde                         | 0,7                           | m          |     | * Visuel             | A                      |
| Sigtdybde                         | >0,7                          | m          |     | * Visuel             | A                      |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |     | * Visuel             | A                      |
| Nedbør på dagen                   | Ingen                         |            |     | * Visuel             | A                      |
| Skydække                          | 6/8 af himlen dækket af skyer |            |     | * Visuel             | A                      |
| Vindstyrke                        | Let vind                      |            |     | * Visuel             | A                      |
| Vind fra                          | SV                            |            |     | * Visuel             | A                      |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |     | * Visuel             | A                      |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel             | A                      |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel             | A                      |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Esbjerg Kommune, Torvegade, analysedata@esbjerg.dk, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

16.07.2023

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>a)</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.