

Fanø Kommune
Teknisk Kontor
Skolevej 5
6720 Fanø
Att.: Annette Frederiksen

Rapportnr.: AR-23-CA-23063187-01
Batchnr.: EUDKVE-23063187
Kundenr.: CA0000094
Modt. dato: 24.07.2023

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Rindby Strand DKBW1246 - 40 / 5563550040
Prøveudtagning: 24.07.2023 kl. 06:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S ZWM3
Analyseperiode: 24.07.2023 - 26.07.2023

Lab prøvenr:	835-2023-81279660	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Mikrobiologi					
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.11 ^{o)}
Intestinale enterokokker	15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.11 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	A
pH	8.1	pH		DS/EN ISO 10523:2012	A
Vandtemperatur	17.4	°C		DS/EN ISO 19458:2006	A
Vanddybde	0,5	m		* Visuel	A
Sigtdybde	0,4	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Nogen			* Visuel	A
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Frisk vind			* Visuel	A
Vind fra	V			* Visuel	A
Strøm fra	Stille			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Esbjerg Kommune, Torvegade, analysedata@esbjerg.dk, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

26.07.2023

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊃): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.