

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse  
Att.: Marianne Have

Rapportnr.: AR-23-CA-23071661-01  
Batchnr.: EUDKVE-23071661  
Kundenr.: CA0001973  
Modt. dato: 18.08.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Revkrogen Halskov Rev DKBW1467 (BF) - 014B / 5333101600  
**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S QFL9  
**Prøveudtagning:** 18.08.2023 kl. 09:55  
**Analyseperiode:** 18.08.2023 - 20.08.2023

### Prøvemærke:

| Lab prøvenr:                      | 835-2023-81263831             | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL | Metode               | Urel (%) <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------|----|----------------------|------------------------|
|                                   |                               |            | Vejl.          | Max. |    |                      |                        |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |                |      |    |                      |                        |
| Escherichia coli                  | < 15                          | MPN/100 ml |                | 250  | 15 | ISO 9308-3:1998      | 0.11 <sup>2)</sup>     |
| Intestinale enterokokker          | < 15                          | MPN/100 ml |                | 100  | 15 | ISO 7899-1:1998      | 0.11 <sup>2)</sup>     |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |                |      |    |                      |                        |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |                |      |    | DS/EN ISO 19458:2006 | A                      |
| pH                                | 8.3                           | pH         |                |      |    | DS/EN ISO 10523:2012 | A                      |
| Vandtemperatur                    | 18.0                          | °C         |                |      |    | DS/EN ISO 19458:2006 | A                      |
| Vanddybde                         | 1                             | m          |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Sigtdybde                         | >1                            | m          |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Nedbør på dagen                   | Nogen                         |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Skydække                          | 8/8 af himlen dækket af skyer |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Vindstyrke                        | Svag vind                     |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Vind fra                          | NØ                            |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |                |      |    | * Visuel             | A                      |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

### Kopi til:

Slagelse Kommune, Torben Hald, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse  
Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

20.08.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
1): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

2): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.