

**Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
 Natur og Miljø
 Karen Blixens Boulevard 7
 8220 Brabrand
 Att.: Modtager Badevand Annemette
 Sørensen**

Rapportnr.: AR-23-CA-23077099-01
Batchnr.: EUDKVE-23077099
Kundenr.: CA0000363
Modt. dato: 04.09.2023

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Oddervej (kontrolst.) - / 5751702200
Prøveudtagning: 04.09.2023 kl. 11:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CVX5
Analyseperiode: 04.09.2023 - 06.09.2023

Lab prøvenr:	835-2023-81280508	Enhed	DL.	Metode	Urel (%) ²⁾
Mikrobiologi					
Escherichia coli	15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.11 ¹⁾
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.11 ¹⁾
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	A
pH	8.2	pH		DS/EN ISO 10523:2012	A
Vandtemperatur	19.7	°C		DS/EN ISO 19458:2006	A
Vanddybde	>1	m		* Visuel	A
Sigt dybde	>1	m		* Visuel	A
Antal badende	1-10			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	Skyfrit			* Visuel	A
Vindstyrke	Vindstille			* Visuel	A
Vind fra	Stille			* Visuel	A
Strøm fra	N			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

06.09.2023

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

2): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

1): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.