

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø  
Natur og Miljø  
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand  
Att.: Modtager Badevand Annemette  
Sørensen

Rapportnr.: AR-23-CA-23076855-01  
Batchnr.: EUDKVE-23076855  
Kundenr.: CA0000363  
Modt. dato: 04.09.2023

## Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)  
Prøvested: Åmundingen ved Dokk1 (kontrolst.) - / 5751702400  
Prøveudtagning: 04.09.2023 kl. 04:00  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MUR4  
Analyseperiode: 04.09.2023 - 06.09.2023

| Lab prøvenr:                      | 835-2023-81263352             | Enhed      | DL. | Metode               | Urel (%)           |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------|--------------------|
| Ledningsevne ved 20°C             | 46                            | mS/m       | 0.1 | DS/EN 27888:2003     | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |     |                      |                    |
| Escherichia coli                  | 1100                          | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998      | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker          | 93                            | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998      | 0.11 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |     |                      |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |     | DS/EN ISO 19458:2006 | A                  |
| pH                                | 7.6                           | pH         |     | DS/EN ISO 10523:2012 | A                  |
| Vandtemperatur                    | 16.8                          | °C         |     | DS/EN ISO 19458:2006 | A                  |
| Vanddybde                         | 0,6                           | m          |     | * Visuel             | A                  |
| Sigtdybde                         | 0,4                           | m          |     | * Visuel             | A                  |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |     | * Visuel             | A                  |
| Nedbør på dagen                   | Ingen                         |            |     | * Visuel             | A                  |
| Skydække                          | 2/8 af himlen dækket af skyer |            |     | * Visuel             | A                  |
| Vindstyrke                        | Let vind                      |            |     | * Visuel             | A                  |
| Vind fra                          | V                             |            |     | * Visuel             | A                  |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |     | * Visuel             | A                  |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel             | A                  |
| Vandkvalitet                      | Farvning                      |            |     | * Visuel             | A                  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

06.09.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊃): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.