

Aarhus Kommune Center for Miljø og  
Energi  
Bautavej 1  
8210 Aarhus V  
Att.: Modtager Badevand

Rapportnr.: AR-21-CA-21095420-01  
Batchnr.: EUDKVE-21095420  
Kundenr.: CA0000363  
Modt. dato: 30.08.2021

## Analyserapport

Prøvested: Fortevej (Bellevue) DKBW1038 (BF) - 32 / 5751700700  
Prøvetype: Badevand (salt)  
Prøveudtagning: 30.08.2021 kl. 12:02  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S NIKO  
Analyseperiode: 30.08.2021 - 01.09.2021

### Prøvemærke:

| Lab prøvenr: | 835-2021-80957022 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.           | Max. |     |        |             |

### Mikrobiologi

|                          |      |            |     |    |                 |                    |
|--------------------------|------|------------|-----|----|-----------------|--------------------|
| Escherichia coli         | 46   | MPN/100 ml | 250 | 15 | ISO 9308-3:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker | < 15 | MPN/100 ml | 100 | 15 | ISO 7899-1:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |                               |    |  |  |                      |   |
|---------------------------|-------------------------------|----|--|--|----------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja                            |    |  |  | DS/EN ISO 19458      | A |
| pH                        | 8.3                           | pH |  |  | DS/EN ISO 10523:2012 | A |
| Vandtemperatur            | 16.9                          | °C |  |  | DS/EN ISO 19458:2006 | A |
| Vanddybde                 | >1                            | m  |  |  | * Visuel             | A |
| Sigtdybde                 | >1                            | m  |  |  | * Visuel             | A |
| Antal badende             | 1-10                          |    |  |  | * Visuel             | A |
| Nedbør på dagen           | Ingen                         |    |  |  | * Visuel             | A |
| Skydække                  | 3/8 af himlen dækket af skyer |    |  |  | * Visuel             | A |
| Vindstyrke                | Svag vind                     |    |  |  | * Visuel             | A |
| Vind fra                  | V                             |    |  |  | * Visuel             | A |
| Strøm fra                 | S                             |    |  |  | * Visuel             | A |
| Strandkvalitet            | Ingen bemærkninger            |    |  |  | * Visuel             | A |
| Vandkvalitet              | Ingen bemærkninger            |    |  |  | * Visuel             | A |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

01.09.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.