

Guldborgsund Kommune  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing F  
Att.: Kopimodtager badevandRapportnr.: AR-24-CA-24051916-01  
Batchnr.: EUDKVE-24051916  
Kundenr.: CA0001978  
Modt. dato: 25.06.2024

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvested:** Marielyst, Strandvej DKBW104 - / 5376200006  
**Prøvedtagning:** 25.06.2024 kl. 10:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S H3HF  
**Analyseperiode:** 25.06.2024 - 27.06.2024

| Lab prøvenr:                      | 835-2024-81388690  | Enhed      | DL. | Metode               | Urel (%)             |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>Mikrobiologi</b>               |                    |            |     |                      |                      |
| Escherichia coli                  | < 15               | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998      | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker          | < 15               | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998      | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                    |            |     |                      |                      |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                 |            |     | DS/EN ISO 19458:2006 | B                    |
| pH                                | 8.2                | pH         |     | DS/EN ISO 10523:2012 | B                    |
| Vandtemperatur                    | 19.5               | °C         |     | DS/EN ISO 19458:2006 | B                    |
| Vanddybde                         | 1                  | m          |     | * Visuel             | B                    |
| Sigtdybde                         | >0,9               | m          |     | * Visuel             | B                    |
| Antal badende                     | 1-10               |            |     | * Visuel             | B                    |
| Nedbør på dagen                   | Ingen              |            |     | * Visuel             | B                    |
| Skydække                          | Skyfrit            |            |     | * Visuel             | B                    |
| Vindstyrke                        | Let vind           |            |     | * Visuel             | B                    |
| Vind fra                          | Ø                  |            |     | * Visuel             | B                    |
| Strøm fra                         | Ø                  |            |     | * Visuel             | B                    |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger |            |     | * Visuel             | B                    |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger |            |     | * Visuel             | B                    |

**Underleverandør:**A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

27.06.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

²): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**