

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Att.: Madeleine Eldon Lind Williams

Rapportnr.: AR-24-CA-24054798-01
Batchnr.: EUDKVE-24054798
Kundenr.: CA0001973
Modt. dato: 02.07.2024

Analyserapport

Prøvested: Halsskov Færgehavn DKBW1631 (BF) - / 5333104200
Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SPD8
Prøveudtagning: 02.07.2024 kl. 13:15
Analyseperiode: 02.07.2024 - 04.07.2024

Prøvemærke:

| Lab prøvenr: | 835-2024-81387290 | Enhed | Kravværdier ** | | DL | Metode | Urel (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------|----|----------------------|----------------------|
| | | | Vejl. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Escherichia coli | < 15 | MPN/100 ml | | 250 | 15 | ISO 9308-3:1998 | A 0.11 ^{o)} |
| Intestinale enterokokker | < 15 | MPN/100 ml | | 100 | 15 | ISO 7899-1:1998 | A 0.11 ^{o)} |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| pH | 8.4 | pH | | | | DS/EN ISO 10523:2012 | B |
| Vandtemperatur | 17.6 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| Vanddybde | 1 | m | | | | * Visuel | B |
| Sigtdybde | 1 | m | | | | * Visuel | B |
| Antal badende | Ingen | | | | | * Visuel | B |
| Nedbør på dagen | Nogen | | | | | * Visuel | B |
| Skydække | 8/8 af himlen dækket af skyer | | | | | * Visuel | B |
| Vindstyrke | Jævn vind | | | | | * Visuel | B |
| Vind fra | V | | | | | * Visuel | B |
| Strøm fra | NV | | | | | * Visuel | B |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | | * Visuel | B |
| Vandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | | * Visuel | B |

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Kopi til:

Slagelse Kommune, Jan Thybo Albrechtsen, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse
Slagelse Kommune, René Larsen, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse
Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Slagelse Kommune, Torben Hald, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

04.07.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.