

Næstved Kommune  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved  
Att.: Rikke PrahlRapportnr.: AR-24-CA-24063272-01  
Batchnr.: EUDKVE-24063272  
Kundenr.: CA0000315  
Modt. dato: 26.07.2024

## Analyserapport

Prøvetype: Badevand (fersk)  
Prøvested: Glumsø Sø DKBW1645 - / 5373101000  
Prøveudtagning: 26.07.2024 kl. 08:50  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ  
Analyseperiode: 26.07.2024 - 28.07.2024

| Lab prøvenr:                      | 835-2023-81250331             | Enhed      | DL. | Metode               | Urel (%)             |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |     |                      |                      |
| Escherichia coli                  | 140                           | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998      | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker          | 30                            | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998      | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |     |                      |                      |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |     | DS/EN ISO 19458:2006 | B                    |
| pH                                | 8.5                           | pH         |     | DS/EN ISO 10523:2012 | B                    |
| Vandtemperatur                    | 22.6                          | °C         |     | DS/EN ISO 19458:2006 | B                    |
| Vanddybde                         | 0,8                           | m          |     | * Visuel             | B                    |
| Sigtdybde                         | 0,6                           | m          |     | * Visuel             | B                    |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |     | * Visuel             | B                    |
| Nedbør på dagen                   | Ingen                         |            |     | * Visuel             | B                    |
| Skydække                          | 6/8 af himlen dækket af skyer |            |     | * Visuel             | B                    |
| Vindstyrke                        | Svag vind                     |            |     | * Visuel             | B                    |
| Vind fra                          | S                             |            |     | * Visuel             | B                    |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |     | * Visuel             | B                    |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel             | B                    |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel             | B                    |

**Underleverandør:**A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)**Kopi til:**

Næstved Kommune, Kopimodtager kystvand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

28.07.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

²): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**