

Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Att.: MiljøpostkassenRapportnr.: AR-24-CA-24065934-01
Batchnr.: EUDKVE-24065934
Kundenr.: CA0002422
Modt. dato: 05.08.2024

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Scanport Badestation DKBW1925 - / 5185100800
Prøvedtagning: 05.08.2024 kl. 11:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S QDR3
Analyseperiode: 05.08.2024 - 07.08.2024

Lab prøvenr:	835-2024-81402646	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Mikrobiologi					
Escherichia coli	130	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	A 0.11 ^{o)}
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	A 0.11 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	B
pH	8.1	pH		DS/EN ISO 10523:2012	B
Vandtemperatur	19.9	°C		DS/EN ISO 19458:2006	B
Vanddybde	>1	m		* Visuel	B
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	B
Antal badende	1-10			* Visuel	B
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	B
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	B
Vindstyrke	Jævn vind			* Visuel	B
Vind fra	NV			* Visuel	B
Strøm fra	N			* Visuel	B
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	B
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	B

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

07.08.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.