

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Att.: Rikke PrahlRapportnr.: AR-24-CA-24071004-01
Batchnr.: EUDKVE-24071004
Kundenr.: CA0000315
Modt. dato: 19.08.2024

Analyserapport

Prøvested: Enø Strand DKBW59 (BF) - A6 / 5373100600
Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S S2YX
Prøveudtagning: 19.08.2024 kl. 11:30
Analyseperiode: 19.08.2024 - 21.08.2024

Prøvemærke:

| Lab prøvenr: | 835-2024-81417511 | Enhed | Kravværdier ** | | DL | Metode | Urel (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------|----|----------------------|----------------------|
| | | | Vejl. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Escherichia coli | < 15 | MPN/100 ml | | 250 | 15 | ISO 9308-3:1998 | A 0.11 ^{o)} |
| Intestinale enterokokker | 15 | MPN/100 ml | | 100 | 15 | ISO 7899-1:1998 | A 0.11 ^{o)} |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| pH | 8.3 | pH | | | | DS/EN ISO 10523:2012 | B |
| Vandtemperatur | 20.8 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| Vanddybde | 1 | m | | | | * Visuel | B |
| Sigtdybde | 1 | m | | | | * Visuel | B |
| Antal badende | 1-10 | | | | | * Visuel | B |
| Nedbør på dagen | Ingen | | | | | * Visuel | B |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer | | | | | * Visuel | B |
| Vindstyrke | Jævn vind | | | | | * Visuel | B |
| Vind fra | V | | | | | * Visuel | B |
| Strøm fra | Stille | | | | | * Visuel | B |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | | * Visuel | B |
| Vandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | | * Visuel | B |

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Kopi til:

Næstved Kommune, Kopimodtager kystvand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

21.08.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.