

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Att.: MiljøpostkassenRapportnr.: AR-24-CA-24077759-01
Batchnr.: EUDKVE-24077759
Kundenr.: CA0002454
Modt. dato: 06.09.2024

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Dragør Søbad Station DKBW10 - 391 / 5155100400
Prøvedatagning: 06.09.2024 kl. 12:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S S2YX
Analyseperiode: 06.09.2024 - 08.09.2024

Lab prøvenr:	835-2024-81423399	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Mikrobiologi					
Escherichia coli	15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	A 0.11 ^{o)}
Intestinale enterokokker	15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	A 0.11 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	B
pH	8.3	pH		DS/EN ISO 10523:2012	B
Vandtemperatur	21.0	°C		DS/EN ISO 19458:2006	B
Vanddybde	1	m		* Visuel	B
Sigtdybde	1	m		* Visuel	B
Antal badende	11-20			* Visuel	B
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	B
Skydække	Skyfrit			* Visuel	B
Vindstyrke	Jævn vind			* Visuel	B
Vind fra	Ø			* Visuel	B
Strøm fra	V			* Visuel	B
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	B
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	B

Underleverandør:A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

08.09.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

²): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.