

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Att.: Signe Rasmussen (SRAAH)
Rapportnr.: AR-25-CA-25070174-01
Batchnr.: EUDKVE-25070174
Kundenr.: CA0001862
Modt. dato: 12.08.2025
Valideringskode: 7EBOEC5219

Analyserapport

Prøvested: Feddet DKBW9 - G6 / 5351100500
Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VD6P
Prøveudtagning: 12.08.2025 kl. 15:06
Analyseperiode: 12.08.2025 - 14.08.2025

Prøvemærke:

| Lab prøvenr: | 835-2025-81559829 | Enhed | Kravværdier ** Vejl. Max. | DL | Metode | Urel (%) ^{Ⓜ)} |
|--------------|-------------------|-------|------------------------------|----|--------|------------------------|
|--------------|-------------------|-------|------------------------------|----|--------|------------------------|

Mikrobiologi

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|-----|----|-----------------|----------------------|
| Escherichia coli | 15 | MPN/100 ml | 250 | 15 | ISO 9308-3:1998 | A 0.11 ^{Ⓞ)} |
| Intestinale enterokokker | < 15 | MPN/100 ml | 100 | 15 | ISO 7899-1:1998 | A 0.11 ^{Ⓞ)} |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----|--|--|----------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| pH | 8.2 | pH | | | DS/EN ISO 10523:2012 | B |
| Vandtemperatur | 19.0 | °C | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| Vanddybde | 0,5 | m | | | * Visuel | B |
| Sigtdybde | >0,5 | m | | | * Visuel | B |
| Antal badende | 21-50 | | | | * Visuel | B |
| Nedbør på dagen | Ingen | | | | * Visuel | B |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer | | | | * Visuel | B |
| Vindstyrke | Vindstille | | | | * Visuel | B |
| Vind fra | Stille | | | | * Visuel | B |
| Strøm fra | Stille | | | | * Visuel | B |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | * Visuel | B |
| Vandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | * Visuel | B |

Underleverandør:

 A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
 B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Kopi til:

Faxe Kommune, Kopimodtager, badevand, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

14.08.2025


 I tvivl om ægtheden?
 Scan QR koden
 Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

 <: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓞ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.