

**Varde Kommune**  
**Bytoften 2**  
**6800 Varde**  
**Att.: Mette Søderberg**
**Rapportnr.:** AR-25-CA-25074541-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25074541  
**Kundenr.:** CA0001197  
**Modt. dato:** 25.08.2025  
**Valideringskode:** 274F4E0E71

## Analyserapport

**Prøvested:** Vejers Strand, v. Ålestrømmen DKBW1296 (BP) - 12 / 5555550012  
**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S LZG8  
**Prøveudtagning:** 25.08.2025 kl. 14:10  
**Analyseperiode:** 25.08.2025 - 27.08.2025

**Prøvemærke:**

Lab prøvenr:	835-2025-81536465	Enhed	Kravværdier ** Vejl. Max.	DL	Metode	Urel (%) <sup>2)</sup>
--------------	-------------------	-------	------------------------------	----	--------	------------------------

**Mikrobiologi**

Escherichia coli	15	MPN/100 ml	250	15	ISO 9308-3:1998	A 0.11 <sup>2)</sup>
Intestinale enterokokker	61	MPN/100 ml	100	15	ISO 7899-1:1998	A 0.11 <sup>2)</sup>

**Oplysninger fra prøvetager**

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS/EN ISO 19458:2006	B
pH	8.1	pH			DS/EN ISO 10523:2012	B
Vandtemperatur	17.0	°C			DS/EN ISO 19458:2006	B
Vanddybde	0,7	m			* Visuel	B
Sigtdybde	0,2	m			* Visuel	B
Antal badende	1-10				* Visuel	B
Nedbør på dagen	Ingen				* Visuel	B
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer				* Visuel	B
Vindstyrke	Jævn vind				* Visuel	B
Vind fra	NV				* Visuel	B
Strøm fra	N				* Visuel	B
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				* Visuel	B
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger				* Visuel	B

**Underleverandør:**

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Batchkommentar:**

Pga. vind og bølgeforhold og under hensyntagen til egen sikkerhed er prøven ikke udtaget på en meter.  
Resultaterne overholder kravværdierne i Badepunkt, strandkriterier - Saltvand og brakvand

**Kopi til:**

Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde

27.08.2025


I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
2): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

2): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**