

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Att.: Mette Søderberg
Rapportnr.: AR-25-CA-25074904-01
Batchnr.: EUDKVE-25074904
Kundenr.: CA0001197
Modt. dato: 26.08.2025
Valideringskode: 1A94B22E5C

Analyserapport

Prøvested: Kvie Sø- Kontrol - SYD - / 5577550034
Prøvetype: Badevand (fersk)
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S LZG8
Prøveudtagning: 26.08.2025 kl. 10:38
Analyseperiode: 26.08.2025 - 28.08.2025

Prøvemærke:

| Lab prøvenr: | 835-2025-81536456 | Enhed | Kravværdier ** Vejl. Max. | DL | Metode | Urel (%) ^{Ⓜ)} |
|--------------|-------------------|-------|------------------------------|----|--------|------------------------|
|--------------|-------------------|-------|------------------------------|----|--------|------------------------|

Mikrobiologi

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|-----|----|-----------------|----------------------|
| Escherichia coli | 30 | MPN/100 ml | 500 | 15 | ISO 9308-3:1998 | A 0.11 ^{Ⓞ)} |
| Intestinale enterokokker | < 15 | MPN/100 ml | 200 | 15 | ISO 7899-1:1998 | A 0.11 ^{Ⓞ)} |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----|--|--|----------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| pH | 6.4 | pH | | | DS/EN ISO 10523:2012 | B |
| Vandtemperatur | 17.2 | °C | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| Vanddybde | 0,5 | m | | | * Visuel | B |
| Sigtdybde | >0,5 | m | | | * Visuel | B |
| Antal badende | Ingen | | | | * Visuel | B |
| Nedbør på dagen | Ingen | | | | * Visuel | B |
| Skydække | 8/8 af himlen dækket af skyer | | | | * Visuel | B |
| Vindstyrke | Svag vind | | | | * Visuel | B |
| Vind fra | S | | | | * Visuel | B |
| Strøm fra | Stille | | | | * Visuel | B |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | * Visuel | B |
| Vandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | * Visuel | B |

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Batchkommentar:

Største vanddybde i den del af søen, der vender mod prøveudtagningsstedet.
Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Ferskvand

Kopi til:

Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde

28.08.2025


I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{Ⓞ)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.