

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
Att.: Tommy Krogh AbrahamsenRapportnr.: AR-26-CA-26026471-01
Batchnr.: EUDKVE-26026471
Kundenr.: CA0000366
Modt. dato: 26.03.2026
Valideringskode: 27E341F77A

Analyserapport

Prøvested: Husodde DKBW1350 (BF) - 9030 / 5615600300
Prøvetype: Badevand (salt)
Prøveudtagning: 26.03.2026 kl. 09:29
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2
Analyseperiode: 26.03.2026 - 31.03.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2025-81506317	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	--------------------------	-----	--------	-------------

Oplysninger fra prøvetager

Forgæves prøvetagning	26-03-2026				* Prøvetagning	A
-----------------------	------------	--	--	--	----------------	---

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S

Batchkommentar:

Badebro er afspærret, det var ikke muligt for prøvetager at komme til.

31.03.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comKirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand
A/S**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse