

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn
Att.: tf@frederikshavn.dkRapportnr.: AR-26-CA-26040599-01
Batchnr.: EUDKVE-26040599
Kundenr.: CA0001781
Modt. dato: 08.05.2026
Valideringskode: 3956605E27

Analyserapport

Sagsnr.: GEO-2024-06903
Prøvested: Sæby Havn, Sydlige del - / 5847802702
Udtagningsadresse: Havnen 11, 9300 Sæby
Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DPOCH
Prøveudtagning: 08.05.2026 kl. 09:15
Analyseperiode: 08.05.2026 - 10.05.2026

Prøvemærke:

| Lab prøvenr: | 835-2026-81631609 | Enhed | Kravværdier ** Vejl. Max. | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|------------------------------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|------------------------------|----|--------|----------|

Mikrobiologi

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|-----|----|-----------------|----------------------|
| Escherichia coli | < 15 | MPN/100 ml | 250 | 15 | ISO 9308-3:1998 | A 0.11 ^{o)} |
| Intestinale enterokokker | < 15 | MPN/100 ml | 100 | 15 | ISO 7899-1:1998 | A 0.11 ^{o)} |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----|--|--|----------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| pH | 7.9 | pH | | | DS/EN ISO 10523:2012 | B |
| Vandtemperatur | 12.5 | °C | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B |
| Vanddybde | >1 | m | | | * Visuel | B |
| Sigtdybde | >1 | m | | | * Visuel | B |
| Antal badende | Ingen | | | | * Visuel | B |
| Nedbør på dagen | Ingen | | | | * Visuel | B |
| Skydække | Skyfrit | | | | * Visuel | B |
| Vindstyrke | Næsten vindstille | | | | * Visuel | B |
| Vind fra | Ø | | | | * Visuel | B |
| Strøm fra | Stille | | | | * Visuel | B |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | * Visuel | B |
| Vandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | * Visuel | B |

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

10.05.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
o): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.