

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Att.: Fællesmail, Badevand

Rapportnr.: AR-19-CA-00864859-01
Batchnr.: EUDKVE-00864859
Kundenr.: CA0002718
Modt. dato: 29.08.2019

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Hønsinge Lyng DKBW1200 - 019 / 5306102400
Prøvedtagning: 29.08.2019 kl. 12:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S H9G
Analyseperiode: 29.08.2019 - 31.08.2019

Lab prøvenr:	80684655	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Mikrobiologi					
Escherichia coli	61	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.25 ^{o)}
Intestinale enterokokker	30	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.25 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458	A
pH	8.2	pH		DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	21.2	°C		DS/EN ISO 19458	A
Vanddybde	0,6	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>0,6	m		* Visuel	A
Antal badende	1-10			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Nogen			* Visuel	A
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Svag vind			* Visuel	A
Vind fra	SV			* Visuel	A
Strøm fra	SV			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Odsherred Kommune , Hanne Ingversen, Nyvej 22, 4573 Højby

31.08.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.